

Kompatibilitätsliste getester Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Ampera, Astra J (ab Modeljahr 2010), Insignia (ab Modeljahr 2009), Meriva (ab Modeljahr 2011) und Zafira Tourer
 Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons
 List valid for Ampera, Astra J (model year 2010), Insignia (model year 2009) and Meriva (model year 2011) and Zafira Tourer
 Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Profil Bluetooth Profile	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name/ Field Strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur im SAP Modus verfügbar / only available in SAP mode)	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Katalognummer Cradle available Catalog Number
Acer	beTouch E110	4.000.04_EMEA	HFP	●	●	—	—	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
Apple	iPhone	2.0.2	HFP	●	●	●	●	●	●	—		Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt Special characters not shown correctly	67 88 560
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
Apple	iPhone 3G		HFP	●	●	●	●	●	●	—		Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt Special characters not shown correctly	17 88 213
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
Apple	iPhone 3GS	3.1.2	HFP	●	●	●	—	●	●	●		kein "Besetzt" Signal hörbar; kein "Anruf zurückgewiesen" Signal hörbar; Lautstarkenänderung am Telefon bewirkt gleichzeitig eine Änderung der Lautstärke an der Freisprecheinrichtung No busy signal hearable: No indication that the call was rejected: Sound level change at the phone is also changing the volume of the hands free set	17 88 213
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
Apple	iPhone 4	4.2.1	HFP	●	●	●	—	●	●	●		Bluetooth Verbindung kann nur über die Freisprecheinrichtung getrennt werden Bluetooth connection can only be disconnected via hands free set	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
Apple	iPhone 4S	5.0.1	HFP	●	●	●	—	●	●	●		Zeichen innerhalb einer Telefonnummer bereiten Probleme: Abweisung eines ankommenden Anrufs (Konferenzschaltung). Characters within a phone number makes it wrong at HFS: Rejecting incoming call (multiparty call).	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
BlackBerry	8110	2.6.0.59	HFP	●	●	●	●	●	●	—			67 88 559
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
BlackBerry	8900 Curve	4.6.1.310	HFP	●	●	●	—	●	●	●		Telefonbucheinträge mit mehr als einem Eintrag werden nicht korrekt angezeigt! Phone book contacts with more than one entry are not shown correctly	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●	Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt Special characters not shown correctly	

Kompatibilitätsliste getester Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Ampera, Astra J (ab Modeljahr 2010), Insignia (ab Modeljahr 2009), Meriva (ab Modeljahr 2011) und Zafira Tourer
 Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons
 List valid for Ampera, Astra J (model year 2010), Insignia (model year 2009) and Meriva (model year 2011) and Zafira Tourer
 Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Profil Bluetooth Profile	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name/ Field Strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur im SAP Modus verfügbar / only available in SAP mode)	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle available	Katalognummer Catalog Number
BlackBerry	9000 Bold	4.6.0.303	HFP	●	●	●	—	●	●	●		Telefonbucheinträge mit mehr als einem Eintrag werden nicht korrekt angezeigt! Phonebook contacts with more than one entry are not shown correctly	-	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●	Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt Special characters not shown correctly		
BlackBerry	9105 Pearl	5.0.0.831	HFP	●	●	—	—	●	●	●			-	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	—	●	●	●	●	●			
BlackBerry	9520 Storm2	5.0.0.436	HFP	●	●	●	—	●	●	●		Telefonbucheinträge werden nicht korrekt angezeigt Phonebook contacts are not shown correctly	-	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●	Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt Special characters not shown correctly		
BlackBerry	9700 Bold	5.0.0.351	HFP	●	●	●	—	●	●	●		Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt Special characters not shown correctly	-	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●	Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt Special characters not shown correctly		
BlackBerry	9800 Torch	6.0.0.337	HFP	●	●	—	—	●	●	●			-	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●			
BlackBerry	9900 Bold	7.0.0.296	HFP	●	●	—	—	●	●	●			-	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●			
Dell	Venue Pro	7.0.7392.0	HFP	●	●	●	—	●	●	●			-	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported										
Garmin-Asus	nūfone A50	A50-V5.0.71	HFP	●	●	—	—	●	●	●			-	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported										

Kompatibilitätsliste getester Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Ampera, Astra J (ab Modeljahr 2010), Insignia (ab Modeljahr 2009), Meriva (ab Modeljahr 2011) und Zafira Tourer
 Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons
 List valid for Ampera, Astra J (model year 2010), Insignia (model year 2009) and Meriva (model year 2011) and Zafira Tourer
 Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Profil Bluetooth Profile	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field Strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur im SAP Modus verfügbar / only available in SAP mode)	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle available	Katalognummer Catalog Number
HP	Veer	2.1.1	HFP	●	—	—	—	●	●	—				
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported										
HTC	ChaCha	Build 1.19.206.1	HFP	●	●	●	●	●	●	●				
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported										
HTC	Desire	2.29.405.2	HFP	—	●	—	—	●	●	●		Bluetooth Verbindung wird sporadisch getrennt: Telefonbuch nur teilweise verfügbar; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt The Bluetooth link may be lost sporadically: Phone book is only partially available; Special character not shown correctly		
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported										
HTC	Desire S	Build 1.28.401.1	HFP	●	●	●	●	●	●	●				
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported										
HTC	HD2	BS 5.2.21869 ROM 1.66.407.1	HFP	●	●	●	●	●	●	●		kein "Besetzt" Signal hörbar; Lautstufenänderung am Telefon bewirkt gleichzeitig eine Änderung der Lautstärke an der Freisprecheinrichtung; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt No busy signal hearable; Sound level change at the phone is also changing the volume of the hands free set: Special characters not shown correctly		
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●	Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt Special characters not shown correctly		
HTC	HD7	7.0.7392.0	HFP	●	●	●	●	●	●	●				
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported										
HTC	HD mini	ROM 1.36.407.1	HFP	●	●	●	●	●	●	●				
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●			
HTC	Nexus One	Android 2.2	HFP	●	●	●	—	●	●	●		kein "Besetzt" Signal hörbar no busy signal hearable		
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported										

Kompatibilitätsliste getester Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Ampera, Astra J (ab Modeljahr 2010), Insignia (ab Modeljahr 2009), Meriva (ab Modeljahr 2011) und Zafira Tourer
 Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons
 List valid for Ampera, Astra J (model year 2010), Insignia (model year 2009) and Meriva (model year 2011) and Zafira Tourer
 Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Profil Bluetooth Profile	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field Strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur im SAP Modus verfügbar / only available in SAP mode)	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle available	Katalognummer Catalog Number		
HTC	Sensation	Build 1.35.401.1	HFP	●	●	●	●	●	●	●	●			-		
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported												
HTC	Touch 2	BS 61.41t.25.31H ROM 1.28.407.4	HFP	●	●	●	—	●	●	●	●	Kein "Besetzt" Signal hörbar: Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt No busy signal hearable: Special characters not shown correctly			-	
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●					
HTC	Touch Diamond 2	BS 61.44tc.25.32U ROM 2.16.407.1	HFP	●	●	●	●	●	●	●	●	kein automatischer Verbindungsauflauf während eines eingehenden Anruf: kein "Besetzt" Signal hörbar: Sonderzeichen werden nicht angezeigt No automatic Bluetooth connection established during incoming call: No busy signal hearable: No special characters			-	
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●	keine Bluetooth Verbindungsauflauf solange SIM PIN nicht eingegeben worden ist: Nummertyp wird teilweise falsch dargestellt No BT while SIM-PIN is not entered at the BTP: number type of phonebook entries not shown correctly				
HTC	Trophy 7	FW 2250.09.11006.162	HFP	●	●	●	—	●	●	●	●				-	
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported												
LG Electronics	BL20 new chocolate	BL20 V10j	HFP	●	—	●	●	●	—	●	●	Probleme beim Verbindungsauflauf: es wird immer die volle Feldstärke angezeigt Problems with outgoing and active calls: Hands free unit HMI show always full field strength			-	
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported												
LG Electronics	BL40 new chocolate	BL40_V10d_Final	HFP	●	●	●	●	●	●	●	●	kein "Besetzt" Signal hörbar: Lautstarkenänderung am Telefon bewirkt gleichzeitig eine Änderung der Lautstärke an der Freisprecheinrichtung: Nummertyp wird teilweise falsch dargestellt No busy signal hearable: Sound level change at the phone is also changing the volume of the hands free set: numbertype of phonebook entries not shown correctly			-	
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●	keine Bluetooth Verbindungsauflauf solange SIM PIN nicht eingegeben worden ist No BT while SIM-PIN is not entered at the BTP				
LG Electronics	GD510	GD510AT_V10g	HFP	●	—	●	●	—	●	●	●	Anruflauf kann nicht über die HMI beendet werden: Lautstarkenänderung am Telefon bewirkt gleichzeitig eine Änderung der Lautstärke an der Freisprecheinrichtung: Rufliste wird nicht aktualisiert Outgoing call can not be canceled: Sound level change at the phone is also changing the volume of the hands free set: Call list "missed calls" doesn't match			-	
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●					
LG Electronics	GD880	GD880_V10e	HFP	●	●	—	—	●	—	●	●	Nummertyp "Mobil" wird nicht angezeigt Number type "mobile phone" doesn't get shown correct			-	
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●					

Kompatibilitätsliste getester Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Ampera, Astra J (ab Modeljahr 2010), Insignia (ab Modeljahr 2009), Meriva (ab Modeljahr 2011) und Zafira Tourer
 Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons
 List valid for Ampera, Astra J (model year 2010), Insignia (model year 2009) and Meriva (model year 2011) and Zafira Tourer
 Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Profil Bluetooth Profile	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name/ Field Strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur im SAP Modus verfügbar / only available in SAP mode)	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle available	Katalognummer Catalog Number
LG Electronics	GM360 Viewty	GM360AT_V10b	HFP	●	●	●	●	●	●	●	●		kein automatische Bluetooth Verbindungsauflauf. Verbindungsabbruch nach senden/empfangen einer SMS no automatic BT reconnection; BT disconnection during/after SMS send/receive	-
			SIM Access Profile (SAP)	-	●	●	●	●	●	●	●	-		
LG Electronics	KP500	KP500AT V10g	HFP	●	●	-	-	●	●	-				-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	-	-	●	●	-	●			
LG Electronics	P500 Optimus One	V10e	HFP	●	●	●	-	●	●	●			SAP wird nicht unterstützt SAP not supported	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported										
LG Electronics	P900 Optimus Speed	LGP990-V10c	HFP	●	●	●	●	●	●	●	●		SAP wird nicht unterstützt SAP not supported	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported										
Motorola	MB525 Defy	JOREM_U3 3.4.2_177-3	HFP	●	●	●	●	●	●	●	●		SAP wird nicht unterstützt SAP not supported	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported										
Motorola	Milestone	SHOLS_V2_02.36.0	HFP	●	●	●	●	●	●	●	●		Abgehendes Konferenzgespräch kann nicht über die Freisprecheinrichtung beendet werden Multiparty outgoing call can not be canceled by hand free phone unit	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported										
Motorola	Milestone XT720	STR_U2_01.1E.0	HFP	●	●	-	-	●	●	●	●		SAP wird nicht unterstützt SAP not supported	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported										
Motorola	XT610 Pro	V2U_3.4.2-179	HFP	●	●	●	-	●	●	●	●		SAP wird nicht unterstützt SAP not supported	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported										

Kompatibilitätsliste getester Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Ampera, Astra J (ab Modeljahr 2010), Insignia (ab Modeljahr 2009), Meriva (ab Modeljahr 2011) und Zafira Tourer
 Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons
 List valid for Ampera, Astra J (model year 2010), Insignia (model year 2009) and Meriva (model year 2011) and Zafira Tourer
 Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Profil Bluetooth Profile	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name/ Field Strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur im SAP Modus verfügbar / only available in SAP mode)	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Catalognummer
Nokia	2330c	06.46 23-03-09 RM-512	HFP	●	●	●	●	●	●	●	●	Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt Special characters not shown correctly	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●	Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt Special characters not shown correctly	
Nokia	2600c	05.61 18-04-08 RM-340	HFP	●	—	●	●	●	●	●	●	Bluetooth Gerätename wird nicht übertragen: Bluetooth Verbindung wird getrennt sobald in den privaten Modus geschaltet wird: abwählen eine Anrufers über die Freisprecheinrichtung nicht möglich. The Bluetooth device name is not transmitted correctly: The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone; Rejection of incoming call via the HMI is not possible	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	—	●	●	●	●	●	●	Bluetooth Gerätename wird nicht übertragen: Bluetooth Verbindung wird getrennt sobald in den privaten Modus geschaltet wird: abwählen eine Anrufers über die Freisprecheinrichtung nicht möglich. The Bluetooth device name is not transmitted correctly: The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone; Rejection of incoming call via the HMI is not possible	
Nokia	2690	10.10	HFP	●	●	●	●	●	●	●	●		-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●		
Nokia	2720	09.55	HFP	●	●	●	●	●	●	●	●		-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●		
Nokia	3110c	05.50 14-08-07 RM-237	HFP	●	●	●	●	●	●	●	●	Bluetooth Verbindung wird getrennt sobald in den privaten Modus geschaltet wird The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone	67 88 556
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●	Bluetooth Verbindung wird getrennt sobald in den privaten Modus geschaltet wird The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone	
Nokia	3120c	09.41 R364	HFP	●	●	●	●	●	●	●	●	Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt Special characters not shown correctly	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●	Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt Special characters not shown correctly	
Nokia	3250	04.14 11-10-06 RM-38	HFP	●	●	—	—	—	—	—	—		-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	—	●	●	●	●	●	●	
Nokia	3720c	10.16	HFP	●	●	●	●	●	●	●	●		-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●		

Kompatibilitätsliste getester Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Ampera, Astra J (ab Modeljahr 2010), Insignia (ab Modeljahr 2009), Meriva (ab Modeljahr 2011) und Zafira Tourer
 Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons
 List valid for Ampera, Astra J (model year 2010), Insignia (model year 2009) and Meriva (model year 2011) and Zafira Tourer
 Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Profil Bluetooth Profile	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name/ Field Strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur im SAP Modus verfügbar / only available in SAP mode)	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Katalognummer Cradle available Catalog Number
Nokia	5310 XpressMusic	05.81	HFP	●	—	●	●	●	●	●	●	Bluetooth Gerätename wird nicht übertragen: Bluetooth Verbindung wird getrennt sobald in den privaten Modus geschaltet wird: Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt! The Bluetooth device name is not transmitted correctly: The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone: Special characters not shown correctly	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	—	●	●	●	●	●	●	Bluetooth Gerätename wird nicht übertragen: Bluetooth Verbindung wird getrennt sobald in den privaten Modus geschaltet wird: Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt! The Bluetooth device name is not transmitted correctly: The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone: Special characters not shown correctly	
Nokia	5530 XpressMusic	11.0.054	HFP	●	●	●	—	●	●	●	●	Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt! Only phone memory contacts are shown	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●		
Nokia	6110	03.51 23-05-07 RM-122	HFP	—	—	●	●	●	●	●	●	kein automatischer Verbindungsauflauf während eines eingehenden Anruf: Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird No automatic Bluetooth connection established during incoming call: The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP Mode nicht getestet SAP Mode not tested									
Nokia	6120c	06.51 04-02-09 RM-243	HFP	●	●	—	—	—	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	—	—	—	●	●	●		
Nokia	6151	04.10 21-12-06 RM-200	HFP	●	●	●	●	●	●	—		Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone	17 88 261
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	—	Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone	
Nokia	6220c	03.06 31-05-08 RM-328	HFP	●	●	●	—	●	●	●	●		17 88 214
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●		
Nokia	6288	06.43 30-03-07 RM-78	HFP	●	●	●	●	●	●	●	—		67 88 555
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	—	●	
Nokia	6500c	05.81	HFP	●	●	●	●	●	●	●	●	Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird: Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt! The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone: Special characters not shown correctly	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	nicht getestet not tested	●	●	●	Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird: Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt! The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone: Special characters not shown correctly

Kompatibilitätsliste getester Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Ampera, Astra J (ab Modeljahr 2010), Insignia (ab Modeljahr 2009), Meriva (ab Modeljahr 2011) und Zafira Tourer
 Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons
 List valid for Ampera, Astra J (model year 2010), Insignia (model year 2009) and Meriva (model year 2011) and Zafira Tourer
 Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Profil Bluetooth Profile	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name/ Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur im SAP Modus verfügbar / only available in SAP mode)	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle available	Katalognummer Catalog Number
Nokia	6700c		HFP	-	●	●	●	●	●	●	●	Keine Sprachübertragung falls das Telefon während eines Gesprächs verbunden wird No audio stream if phone is connected during active call	-	
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●			
Nokia	6760 slide	21.005	HFP	●	●	●	-	●	●	●	●	Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt Only phone memory contacts are shown	-	
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●			
Nokia	C5	062.001	HFP	●	●	●	●	●	●	●	●	Feldstärke wird nicht angezeigt Fieldstrength isn't displayed	-	
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●			
Nokia	C7	013.016	HFP	●	●	●	-	●	-	●	●	Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird: Bluetooth Verbindung kann sporadisch getrennt werden; Lautstärkenänderung am Telefon auf '0' bewirkt gleichzeitig eine Stummschaltung an der Freisprecheinrichtung The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone; The Bluetooth link may be lost sporadically; When audio level of the phone set to 0, hands free unit is muted	-	17 88 262
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●			
Nokia	E51	400.34.011	HFP	-	●	●	●	●	●	●	●	Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird: Bluetooth Verbindung kann sporadisch getrennt werden; Lautstärkenänderung am Telefon auf '0' bewirkt gleichzeitig eine Stummschaltung an der Freisprecheinrichtung The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone; The Bluetooth link may be lost sporadically; When audio level of the phone set to 0, hands free unit is muted	17 88 262	
			SIM Access Profile (SAP)	-	●	●	●	●	●	●	●			
Nokia	E52		HFP	●	●	●	-	●	●	●	●	Lautstärkenänderung am Telefon auf '0' bewirkt gleichzeitig eine Stummschaltung an der Freisprecheinrichtung: Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt hands free phone unit is muted when audio level of the phone set to 0: Special characters not shown correctly	-	
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	-	●	●	●	●	Lautstärkenänderung am Telefon auf '0' bewirkt gleichzeitig eine Stummschaltung an der Freisprecheinrichtung hands free phone unit is muted when audio level of the phone set to 0		
Nokia	E6	021.014	HFP	●	●	●	-	●	●	●	●	Internes Telefonbuch nur verfügbar wenn SIM Telefonbuch Einträge enthält Memory phonebook is available when SIM-card phonebook is not empty	-	
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●			
Nokia	E63	400.21.013 RM-437	HFP	●	●	-	●	●	●	●	●	Internes Telefonbuch nur verfügbar wenn SIM Telefonbuch Einträge enthält Memory phonebook is available when SIM-card phonebook is not empty	-	
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	-	●	●	●	●	●	Internes Telefonbuch nur verfügbar wenn SIM Telefonbuch Einträge enthält Memory phonebook is available when SIM-card phonebook is not empty		

Kompatibilitätsliste getester Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Ampera, Astra J (ab Modeljahr 2010), Insignia (ab Modeljahr 2009), Meriva (ab Modeljahr 2011) und Zafira Tourer
 Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons
 List valid for Ampera, Astra J (model year 2010), Insignia (model year 2009) and Meriva (model year 2011) and Zafira Tourer
 Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Profil Bluetooth Profile	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name/ Field Strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur im SAP Modus verfügbar / only available in SAP mode)	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle available	Katalognummer Catalog Number		
Nokia	E65	3.0633.69.00 RM-208	HFP	-	-	-	-	-	-	-	-					
			SIM Access Profile (SAP)	SAP nicht getestet SAP not tested												
Nokia	E71	300.21.012 RM-346	HFP	●	●	-	-	●	●	●	●	Telefonbücher mit mehr als 142 Einträge können nicht angezeigt werden Display of phonebooks with more than 142 entries not possible			-	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	-	●	●	●	●	●	●				
Nokia	E72	31.023	HFP	●	●	●	-	●	●	●	●				-	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Nokia	N70	5.0609.2.0.1 RM-84	HFP	●	●	-	-	-	-	-	-	Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird: Anrufer ID wird nicht korrekt angezeigt. The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone: Caller ID not displayed correctly			-	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP nicht getestet SAP not tested												
Nokia	N73	3.0638.0.0.1 RM-133	HFP	●	●	-	-	-	-	-	-	Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird: Anrufer ID wird nicht korrekt angezeigt. The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone: Caller ID not displayed correctly			-	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP nicht getestet SAP not tested												
Nokia	N78	12.046.051.1	HFP	●	●	●	-	●	●	●	●	Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird: Bluetooth Gerätename wird nicht übertragen The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone: The Bluetooth device name is not transmitted correctly			-	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP nicht getestet SAP not tested												
Nokia	N8	011_012	HFP	●	●	●	-	●	●	●	●				-	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Nokia	N82	20.0.062.28-02-08 RM-313	HFP	●	●	-	-	-	-	-	●	Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird: Lautstärkenänderung am Telefon auf '0' bewirkt gleichzeitig eine Stummschaltung an der Freisprecheinrichtung The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone: When audio level of the phone set to 0, hands free unit is muted			-	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP nicht getestet SAP not tested												

Kompatibilitätsliste getester Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Ampera, Astra J (ab Modeljahr 2010), Insignia (ab Modeljahr 2009), Meriva (ab Modeljahr 2011) und Zafira Tourer
 Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons
 List valid for Ampera, Astra J (model year 2010), Insignia (model year 2009) and Meriva (model year 2011) and Zafira Tourer
 Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Profil Bluetooth Profile	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name/ Field Strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur im SAP Modus verfügbar / only available in SAP mode)	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Katalognummer Cradle available Catalog Number	
Nokia	N86	11043	HFP	●	●	●	●	●	●	●	●	Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt Special characters not shown correctly	-	
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●	Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt Special characters not shown correctly		
Nokia	N9	20.2011.40-4_PR_001	HFP	●	●	—	—	●	●	●	●	Ein ausgehender Anruf kann am HFS nicht abgebrochen werden. The outgoing call can not be canceled at HFS.	-	
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported										
Nokia	N97	22.0.110	HFP	●	●	●	—	●	●	●	●	SIM Telefonbuch nicht verfügbar SIM phonebook is not available	-	
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●			
Nokia	X3	08.54	HFP	●	●	●	●	●	●	●	●	Bluetooth Verbindung wird unterbrochen sobald in den privaten Modus geschaltet wird Switching from hands-free to private mode will disconnect the BT-connection	-	
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●			
Nokia	X7	021.013	HFP	●	●	●	—	●	●	●	●			
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●			
Palm	Pixie Plus	1.4.5	HFP	●	●	●	●	●	●	●	●		-	
			SIM Access Profile (SAP)	SAP nicht getestet SAP not tested										
Palm	Pre	1.4.5	HFP	●	●	●	●	●	●	●	●	Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt Special characters not shown correctly	-	
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported										
Palm	Pre 2	2.0.1	HFP	●	—	—	—	●	●	●	—			
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported										

Kompatibilitätsliste getester Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Ampera, Astra J (ab Modeljahr 2010), Insignia (ab Modeljahr 2009), Meriva (ab Modeljahr 2011) und Zafira Tourer
 Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons
 List valid for Ampera, Astra J (model year 2010), Insignia (model year 2009) and Meriva (model year 2011) and Zafira Tourer
 Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Profil Bluetooth Profile	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field Strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur im SAP Modus verfügbar / only available in SAP mode)	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle available	Katalognummer Catalog Number
Samsung	B2100	B2100XXID2	HFP	●	—	—	—	●	●	●		Ausgehender Anruf kann nur über Telefon beendet werden: Telefonbuch nur teilweise verfügbar: Nummertyp wird nicht korrekt angezeigt Outgoing call can only be canceled by phone: Phone book is only partially available: Types of phone book entries not correct	-	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	—	●	●	●	●	●	Internes Telefonbuch nicht verfügbar Memory phone book not available		
Samsung	B3210	B321MXXJA2	HFP	●	●	●	●	●	●	●		Lautstärkenänderung am Telefon bewirkt gleichzeitig eine Änderung der Lautstärke an der Freisprecheinrichtung Sound level change at the phone is changing the volume of the hands free set	-	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported										
Samsung	B3410	B3410XXJC3	HFP	●	—	●	●	●	●	●		Ausgehender Anruf kann nur über Telefon beendet werden: Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt Outgoing call can only be canceled by phone: Special characters not shown correctly	-	-
			SIM Access Profile (SAP)	—	—	—	—	—	—	—	—	Authentifizierung mit Freisprecheinrichtung schlägt fehl Authentication via HFS fails		
Samsung	B7330 OmniaPro	B7330XXIL2	HFP	●	●	●	●	●	●	●			-	-
			SIM Access Profile (SAP)	—	●	●	●	●	●	●	●	Bluetooth Verbindungsauflauf nicht möglich, wenn die SIM-Pin nicht über das Telefon eingegeben wird BT connection will always fail, once you have tried a BT connection without entering the SIM-PIN at phone		
Samsung	B7350	B7350XXJ5	HFP	●	—	●	●	●	●	●		Ausgehender Anruf kann nur über das Telefon beendet werden Outgoing call can only be canceled by phone	-	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●			
Samsung	B7610 OmniaPro	B7610NXIK5	HFP	●	●	●	●	●	●	●			-	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●	SIM Telefonbucheinträge werden doppelt angezeigt SIM phone book entries shown twice		
Samsung	B7722i	B7722iXXXC3	HFP	●	●	—	—	●	●	●			-	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported										
Samsung	C3050	C3050XXJ2	HFP	—	●	●	●	●	●	●		keine Audiübertragung, wenn Telefon während eines aktiven Gesprächs verbunden wird: Signalstärke wird nicht aktualisiert wenn die Tasten sperre am Telefon aktiv ist No audio stream if phone is connected during active call: No field strength update when key lock on phone is active	-	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported										

Kompatibilitätsliste getester Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Ampera, Astra J (ab Modeljahr 2010), Insignia (ab Modeljahr 2009), Meriva (ab Modeljahr 2011) und Zafira Tourer
 Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons
 List valid for Ampera, Astra J (model year 2010), Insignia (model year 2009) and Meriva (model year 2011) and Zafira Tourer
 Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Profil Bluetooth Profile	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name/ Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur im SAP Modus verfügbar / only available in SAP mode)	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle available	Katalognummer Catalog Number	
Samsung	i8000 Omnia 2	I8000XXI6	HFP	●	●	●	●	●	●	●	●		-	-	
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Samsung	i8700 Omnia 7	FW 2424.10.10.4	HFP	●	●	—	—	●	●	●	●			-	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported											
Samsung	i9000 Galaxy S	I9000XXJPP	HFP	●	●	●	●	●	●	●	●		Bluetooth Verbindung wird sporadisch getrennt: Nach dem Empfang einer SMS wird die BT-Verbindung unterbrochen The Bluetooth link may be lost sporadically. After SMS is received BT connection will disconnected	-	-
			SIM Access Profile (SAP)	—	●	●	●	●	●	●	●	●			
Samsung	i9100 Galaxy S2	I9100XXKE7	HFP	●	●	●	—	●	—	—	●		maximale Feldstärke wird angezeigt Fieldstrength always set to maximum	-	-
			SIM Access Profile (SAP)	—	●	—	—	—	—	—	●	●	Bluetooth Verbindung wird sporadisch getrennt The Bluetooth link may be lost sporadically		
Samsung	S3650 Corby	S3650XXI3	HFP	●	—	—	—	—	—	—	—			-	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Samsung	S5230 Star	S5230XPJ1	HFP	●	—	—	—	—	—	—	—		Betreiberkennung wird nicht angezeigt Network operator is not shown	-	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	—	●	●			
Samsung	S5570 Mini	S5570XXKA5	HFP	●	●	—	—	—	—	●	●		kein "Besetzt" Signal hörbar no busy signal hearable	-	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported											
Samsung	S7070	S7070XXJC1	HFP	●	—	—	—	—	—	●	—			-	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

Kompatibilitätsliste getester Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Ampera, Astra J (ab Modeljahr 2010), Insignia (ab Modeljahr 2009), Meriva (ab Modeljahr 2011) und Zafira Tourer
 Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons
 List valid for Ampera, Astra J (model year 2010), Insignia (model year 2009) and Meriva (model year 2011) and Zafira Tourer
 Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Profil Bluetooth Profile	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name/ Field Strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur im SAP Modus verfügbar / only available in SAP mode)	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle available	Katalognummer Catalog Number	
Samsung	S7230E Wave723	S723EXXKD1	HFP	●	—	●	●	●	●	—		Eingehende oder aktive Verbindung wird nicht angezeigt Incoming or active call don't get indicated	-	-	
			SIM Access Profile (SAP)	●	—	—	—	●	●	●	●	●	kein automatischer BT-Verbindungsauflauf No automatic Bluetooth connection established when phone comes in range		
Samsung	S8500 Wave	S8500XXJH3	HFP	●	●	●	●	●	●	●			-	-	
			SIM Access Profile (SAP)	—	●	●	●	●	●	●	●	●	kein automatischer BT-Verbindungsauflauf No automatic Bluetooth connection established when phone comes in range		
Samsung	SGH-F480i	IF8	HFP	●	●	—	●	●	●	●	●		kein "Besetzt" Signal hörbar: Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt No busy signal hearable: Special characters not shown correctly	-	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	—	●	●	●	●	●	●			
Samsung	SGH-i200	i200.007	HFP	—	—	—	—	—	●	—		Bluetooth Verbindung kann sporadisch getrennt werden: Anrufer ID wird nicht korrekt angezeigt: Lautstärkenänderung am Telefon bewirkt gleichzeitig eine Änderung der Lautstärke an der Freisprecheinrichtung The Bluetooth link may be lost sporadically: Caller ID not displayed correctly: Sound level change at the phone is also changing the volume of the hands free set	-	-	
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported											
Simvalley	SP-60	ALPS.10Y.W10.48 MP.V1.06	HFP	●	●	—	—	—	—	—			-	-	
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported											
SonyEricsson	Aino	R7BA084	HFP	●	●	●	●	●	●	●	●		-	-	
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported											
SonyEricsson	C510	R1HA035	HFP	●	●	●	●	●	●	●	●		-	-	
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported											
SonyEricsson	C702	R3DA029	HFP	●	●	●	●	●	●	●	●		-	-	
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported											

Kompatibilitätsliste getester Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Ampera, Astra J (ab Modeljahr 2010), Insignia (ab Modeljahr 2009), Meriva (ab Modeljahr 2011) und Zafira Tourer
 Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons
 List valid for Ampera, Astra J (model year 2010), Insignia (model year 2009) and Meriva (model year 2011) and Zafira Tourer
 Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Profil Bluetooth Profile	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name/ Field Strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur im SAP Modus verfügbar / only available in SAP mode)	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Katalognummer Cradle available Catalog Number
SonyEricsson	C902	R3CA038	HFP	-	●	●	●	●	●	●		Manchmal ist ein Neustart des Telefons erforderlich, sobald die BT Verbindung getrennt wurde. Sometimes it is necessary to restart the phone after link disconnection	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	Elm	R7BA076	HFP	●	●	●	●	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	G502	CDF1201-0083	HFP	●	●	●	●	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	G700	DPY Generic World1	HFP	●	●	●	●	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	G900	R9L004	HFP	●	●	●	-	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	K610i	R1ED001	HFP	-	●	●	-	●	●	-		kein automatischer Bluetooth Verbindungsauflauf No automatic Bluetooth connection established when phone comes in range	67 88 539
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	K630i	R7A011	HFP	●	●	●	●	●	●	-			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	K660i	R1FA030	HFP	-	●	●	●	●	●	●		Manchmal ist ein Neustart des Telefons erforderlich, sobald die BT Verbindung getrennt wurde. Sometimes it is necessary to restart the phone after link disconnection	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									

Kompatibilitätsliste getester Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Ampera, Astra J (ab Modeljahr 2010), Insignia (ab Modeljahr 2009), Meriva (ab Modeljahr 2011) und Zafira Tourer
 Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons
 List valid for Ampera, Astra J (model year 2010), Insignia (model year 2009) and Meriva (model year 2011) and Zafira Tourer
 Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Profil Bluetooth Profile	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name/ Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur im SAP Modus verfügbar / only available in SAP mode)	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Katalognummer Cradle available Catalog Number
SonyEricsson	K770i	R8AA018	HFP	●	●	●	—	●	●	●			17 88 211
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	K810i	R6BC002	HFP	—	●	●	—	●	●	—		Manchmal ist ein Neustart des Telefons erforderlich, sobald die BT Verbindung getrennt wurde Sometimes it is necessary to restart the phone after link disconnection	67 88 551
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	K850i	CDF1202-6075	HFP	●	●	●	●	●	●	●		Umschalten auf den privaten Modus nicht möglich Switch phone to private mode not possible	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	P1i	R9k009	HFP	●	●	●	—	●	●	—			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	R800i Xperia Play	Build 3.0.1.A.0.145	HFP	●	●	●	—	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	Satio	R2AK006	HFP	●	●	●	—	●	●	●		Lautstarkenänderung am Telefon bewirkt gleichzeitig eine Änderung der Lautstärke an der Freisprecheinrichtung Sound level change at the phone is also changing the volume of the hands free set	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	T715	R1HA035	HFP	●	●	●	●	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	Vivaz	R2CA024	HFP	●	●	●	—	●	●	●		Lautstarkenänderung am Telefon bewirkt gleichzeitig eine Änderung der Lautstärke an der Freisprecheinrichtung Sound level change at the phone is also changing the volume of the hands free set	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									

Kompatibilitätsliste getester Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Ampera, Astra J (ab Modeljahr 2010), Insignia (ab Modeljahr 2009), Meriva (ab Modeljahr 2011) und Zafira Tourer
 Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons
 List valid for Ampera, Astra J (model year 2010), Insignia (model year 2009) and Meriva (model year 2011) and Zafira Tourer
 Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Profil Bluetooth Profile	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name/ Field Strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur im SAP Modus verfügbar / only available in SAP mode)	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Katalognummer Cradle available Catalog Number
SonyEricsson	W205	R1CA001	HFP	●	●	—	—	—	—	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	W302	R1AA030	HFP	●	●	●	●	—	●	●	—		-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	W580i	R8BE001	HFP	●	●	●	—	●	●	—			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	W595	R3DA024	HFP	●	●	●	●	●	●	●	●		-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	W880i	R8BE001	HFP	●	●	●	—	●	●	—			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	W890i	R1FA035	HFP	●	●	●	●	●	●	—			17 88 212
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	W902	R3DA026	HFP	—	●	●	●	●	●	●	●		-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	W910i	R1FA035	HFP	●	●	●	●	●	●	●	—		-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									

Kompatibilitätsliste getester Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Ampera, Astra J (ab Modeljahr 2010), Insignia (ab Modeljahr 2009), Meriva (ab Modeljahr 2011) und Zafira Tourer
 Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons
 List valid for Ampera, Astra J (model year 2010), Insignia (model year 2009) and Meriva (model year 2011) and Zafira Tourer
 Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Profil Bluetooth Profile	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name/ Field Strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur im SAP Modus verfügbar / only available in SAP mode)	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Katalognummer Cradle available Catalog Number
SonyEricsson	W980	R3CA033	HFP	●	●	●	●	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	W995	R1HA035	HFP	●	●	●	●	●	—	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	X1	R1AA017	HFP	●	●	●	●	●	●	—			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	Xperia arc	3.0.1.A.0.146	HFP	●	●	●	—	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	Xperia X2	R3AA035	HFP	●	●	—	—	—	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	Xperia X10	2.1.A.0.435	HFP	●	●	—	—	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	Z555i	CDFCDA102568	HFP	●	●	●	●	●	●	—			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	Z710i	R1EA022	HFP	●	●	●	●	●	●	●		kein automatischer Verbindungsauflauf während eines aktiven Anruft No automatic Bluetooth connection established during active call	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									